おもちゃ病院ぎふ　修理記録

File No.	4　（2022/7/18）
おもちゃ名	はじめてのえいごおしゃべりえほん
年月日	2022 年 7 月 1 日
場所	黒野児童センター
現象	音の出ないページがある
原因	一部の接点部材が紛失
対応策	残っている部材を見本にして、新たに部材を作成 ［手順］ 1. 台紙用に、部材の厚みに適した厚紙で、部材の大きさに切り取り 2. 導電性フィルム（M.A.氏提供）を適切な大きさに切り、厚紙の台紙に接着 3. この導電性フィルムと、配線用導電性フィルムとを点接着 4. 本のページとページの間の所定位置にセット 5. 木工用ボンドを使い、ページとページを強力クランプで締め付け接着 6. 最初に分解した表紙の裏を接着し、元の形に復元
担当	S. Gotoh