おもちゃ病院ぎふ　修理記録

File No.	2　（2022/4/11）
おもちゃ名	動くぬいぐるみ　あかちゃん犬
年月日	2021 年 4 月 6 日
場所	加納児童センター
現象	後ろ足が動かない
原因	後ろ足の軸となる部材の片方が紛失
対応策	残っている方の部材を見本にして、新たに部材を作成 ［手順］ 1. 「おゆまる」で、軸部と支持部を別々に型どり 2. 軸部の型に UV 硬化性樹脂を流し込み、UV（太陽光）で硬化して、軸部を成形 3. 支持部の型に UV 硬化性樹脂を流し込み、その上に、作成した軸部を適切な位置にセット 4. UV で硬化して、軸部と支持部が一体化した部材 5. ドリルで、本体に装着するための穴あけ
担当	S. Gotoh